

MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Dubbel Cabine!



Itemnr 305107
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2016 / 03
 Kilometerstand 140.209 km
Chassisnummer
 WDF44770513149317

Technische conditie 
Opmerkingen
 L3 XL Dubbel Cabine Automaat LED
 (A15)

Prijs € 25750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Eigen gewicht	2.229 kg
Totaalgewicht	3.200 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	320 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Antraciet
Onderhoudsboekje	✓
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	100 Kw (136 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	171 cm
Laadbak breedte	162 cm
Laadbak hoogte	131 cm
Laadvloer hoogte	52 cm
Doorrijhoogte	124 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Zijruiten	2
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	5
Stoelopstelling	2+3
Stoelbekleding	skai

Opmerkingen

Opmerkingen	L3 XL Dubbel Cabine Automaat LED Airco/ECC Trekhaak Deuren Camera!
-------------	--

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Wielophanging



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 225/55R17,0

spiraalvering

Schijfrem



2

Bandenmaat: 225/55R17,0

spiraalvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen