

MERCEDES-BENZ VIANO 3.0 CDI



Itemnr 309231
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2012 / 01
 Kilometerstand 300.832 km

Chassisnummer
 WDF63981313713181

Technische conditie

Opmerkingen
 DUBBEL CABINE V6 3.0 LTR VOLLL
 (A15)



Prijs € 14950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	760 kg
Eigen gewicht	2.290 kg
Totaalgewicht	3.050 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.500 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	320 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Standkachel	✓
Aantal airbags	2
Achterwisser	✓
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Zwart
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	165 Kw (224 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieriem
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Standaard dak
Laadbak lengte	157 cm
Laadbak breedte	143 cm
Laadbak hoogte	128 cm
Laadvloer hoogte	51 cm
Imperiaal	standaard
Achtersluiting	achterklep

Stoelen

Zitplaatsen	5
Stoelbekleding	leder

Opmerkingen

Opmerkingen	DUBBEL CABINE V6 3.0 LTR VOLLL
-------------	--------------------------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 205/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 205/65R16,0
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen