

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 L2H2!



Itemnr 309364
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2010 / 06
 Kilometerstand 193.073 km

Chassisnummer
 WDB9066331S477219

Technische conditie

Opmerkingen
 L2H2!

(A15)

Prijs € 5900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
 Configuratie 4x2
 Eigen gewicht 2.335 kg
 Totaalgewicht 3.500 kg
 Trekhaak ✓
 Wielbasis 367 cm
 Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
 Aantal airbags 1
 Parkeerhulp Geen
 Elektrische ramen ✓
 Elektrische spiegels ✓
 Tussenschot ✓
 Kleur Groen

Aandrijflijn

Motorvermogen 95 Kw (129 Pk)
 Brandstof diesel
 Distributie type Distributieketting
 Soort versnellingsbak Handgeschakeld
 Versnellingen 6
 Stuurbekrachtiging ✓
 ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
 ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Laadbak lengte 330 cm
 Laadbak breedte 178 cm
 Laadbak hoogte 191 cm
 Laadvloer hoogte 68 cm
 Doorrijhoogte 181 cm
 Imperiaal 1
 Zijdeuren 1
 Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
 Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen L2H2!

Banden/Wielen

Reservewiel ✓

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen