

MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI



Itemnr 309411
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2012 / 01
 Kilometerstand 230.257 km

Chassisnummer
 WDF63960313695578

Technische conditie

Opmerkingen
 DC V6 3.0 LTR DUBBELE SCHUIFDEUR!

(A15)



Prijs € 13950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	910 kg
Eigen gewicht	1.890 kg
Totaalgewicht	2.800 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.500 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	320 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	dubbele cabine
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Zilver
Verwarmde spiegels	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	165 Kw (224 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Standaard dak
Laadbak lengte	162 cm
Laadbak breedte	166 cm
Laadbak hoogte	132 cm
Laadvloer hoogte	55 cm
Doorrijhoogte	123 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	2
Achtersluiting	achterklep

Stoelen

Zitplaatsen	6
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	DC V6 3.0 LTR DUBBELE SCHUIFDEUR!
-------------	-----------------------------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Wielophanging



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 225/75R17,0

spiraalvering

Schijfrem



2

Bandenmaat: 225/75R17,0

spiraalvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen