

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 V6 3.0 LTR EURO



Itemnr 316130
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2016 / 11
 Kilometerstand 218.692 km

Chassisnummer
 WDB9066531P338123

Technische conditie

Opmerkingen

AC AUTOMAAT V6 3.0 LTR 3500 KG

(A15)



Prijs € 17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Dubbele banden	✓
Laadvermogen	966 kg
Eigen gewicht	2.534 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	3.500 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	367 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Wit
Verwarmde spiegels	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	140 Kw (190 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	L2H2 – Middellange wielbasis, middelhoog dak
Laadbak lengte	330 cm
Laadbak breedte	176 cm
Laadbak hoogte	193 cm
Laadvloer hoogte	75 cm
Doorrijhoogte	183 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof
Comfort stoel	links

Opmerkingen

Opmerkingen	AC AUTOMAAT V6 3.0 LTR 3500 KG TREKHAAK
-------------	---

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	3 mm

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 205/75R16,0

bladvering

Schijfrem



Bandenmaat: 205/75R16,0

bladvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen