

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 TDI BakwagenLaad

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Itemnr 280088
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2013 / 12
Kilometerstand 194.159 km
Chassisnummer
WV1ZZZ2FZE7002732

Technische conditie

Opmerkingen

Bakwagen Laadklep Dubbellucht Airco
(A15)

Prijs €14450



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Dubbele banden
Laadvermogen 623 kg
Eigen gewicht 2.877 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Treggewicht middenas geremd 2.000 kg
Wielbasis 432 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 1
Getint glas
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Chauffeurspositie Linksrijdend
Kleur Wit

Aandrijflijn

Motorvermogen 105 Kw (143 PK)
Brandstof diesel
Euro 5
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbevestiging
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 429 cm
Laadbak breedte 216 cm
Laadbak hoogte 221 cm
Laadvloer hoogte 95 cm
Doorrijhoogte 218 cm
Achttersluiting achterklep

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof

Laadklep

Laadklep
Soort laadklep achtersluit klep
Capaciteit laadklep 750 kg
Merk laadklep Dholandia
Materiaal laadklep aluminium
Laadklep voltage 12

Opmerkingen

Opmerkingen Bakwagen Laadklep
Dubbellucht Airco

Banden/Wielen

Reservewiel
Profiel reservewiel 5 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1
Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem



2
Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen