

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI BakwagenLaad

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Itemnr 282576
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2019 / 07
Kilometerstand 60.758 km

Chassisnummer
WDB9071351N042153

Technische conditie

Opmerkingen

Bakwagen Laadklep Mbus Airco Euro6!
(A15)

Prijs €31750



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Eigen gewicht 2.592 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Wielbasis 433 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 1
Getint glas
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Chauffeurspositie Linksrijdend
Kleur Antraciet

Aandrijflijn

Motorvermogen 120 Kw (163 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbevestiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 438 cm
Laadbak breedte 205 cm
Laadbak hoogte 211 cm
Laadvloer hoogte 93 cm
Doorrijhoogte 206 cm
Achtersluiting achterklep

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof

Laadklep

Laadklep
Soort laadklep achtersluit klep
Capaciteit laadklep 750 kg
Merk laadklep Sörensen
Materiaal laadklep aluminium
Plateau grootte 160x208
Laadklep voltage 12

Opmerkingen

Opmerkingen Bakwagen Laadklep Mbus
Airco Euro6!

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1 Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen