

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI



Itemnr 305122
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2015 / 12
 Kilometerstand 200.543 km

Chassisnummer
 WDB9066311P199439

Technische conditie 

Opmerkingen

AC AUTOMAAT CRUISE 2X SCHUIFDEUR
 (A15)



Prijs € 12950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.454 kg
Eigen gewicht	2.046 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Wielbasis	325 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
Kleur	Wit
Verwarmde spiegels	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	95 Kw (129 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Standaard lengte – Standaard dak
Laadbak lengte	250 cm
Laadbak breedte	177 cm
Laadbak hoogte	176 cm
Laadvloer hoogte	68 cm
Achteropstap	✓
Imperiaal	standaard
Achtersluiting	dubbele deur
Werkplaatsinrichting	✓

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	AC AUTOMAAT CRUISE 2X SCHUIFDEUR
-------------	----------------------------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	8 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Wielophanging



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem



Bandenmaat: 235/65R16,0

bladvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen