

M.A.N. TGE 3.140 Koelwagen Export!



Itemnr 305422
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Koelopbouw
 Registratiejaar 2018 / 06
 Kilometerstand 315.314 km

Chassisnummer
 WMA08VUZ1J9005898

Technische conditie

Opmerkingen

Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export
 (A15)

Prijs € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
 Configuratie 4x2
 Eigen gewicht 2.995 kg
 Totaalgewicht 3.500 kg
 Wielbasis 364 cm
 Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
 Cruise control ✓
 Airconditioning ✓
 Aantal airbags 1
 Parkeerhulp Geen
 Elektrische ramen ✓
 Elektrische spiegels ✓
 Kleur Wit
 Verwarmde spiegels ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen 103 Kw (140 Pk)
 Brandstof diesel
 Euro 6
 Distributie type Distributieriem
 Soort versnellingsbak Automaat
 Stuurbekrachtiging ✓
 ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
 ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Laadbak lengte 342 cm
 Laadbak breedte 190 cm
 Laadbak hoogte 190 cm
 Laadvloer hoogte 95 cm
 Achteropstap ✓
 Imperiaal Geen
 Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
 Stoelbekleding stof
 Comfort stoel links

Koelsysteem

Merk koelmotor Carrier
 Type koelmotor xarios 350
 Koelmotor Compressor / electrisch
 Soort koeling Koelen en vriezen
 Dag/nacht koeling dag/nacht cooling

Opmerkingen

Opmerkingen Carrier-Koelwagen Zijdeur
 Spoiler Export Automaat Euro6!

Banden/Wielen

Reservewiel ✓
 Profiel reservewiel 7 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



Koelsysteem

Systemen



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 235/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem

2



Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen