

OPEL VIVARO 1.6 CDTI 125 L1H1



Itemnr 306973
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2016 / 04
 Kilometerstand 133.663 km

Chassisnummer
 W0L2F7113GV637409

Technische conditie

Opmerkingen

L1H1, airco, navi, inrichting, pdc
 (A15)



Prijs € 9900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.264 kg
Eigen gewicht	1.636 kg
Totaalgewicht	2.900 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Wielbasis	310 cm
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Grijs
Metallic	✓
Onderhoudsboekje	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	88 Kw (120 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	220 cm
Laadbak breedte	166 cm
Laadbak hoogte	107 cm
Laadvloer hoogte	56 cm
Achteropstap	✓
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	achterklep
Werkplaatsinrichting	✓

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L1H1, airco, navi, inrichting, pdc
-------------	------------------------------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
-------------	---

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 205/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 205/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen