

MERCEDES-BENZ G-KLASSE G63 AMG FULL-OPTIC



Itemnr 308827
 Soort Personenwagen
 Specificatie
 Registratiejaar 2016 / 05
 Kilometerstand 159.488 km
Chassisnummer
 WDB4632721X261735

Technische conditie 
Opmerkingen
 G63 AMG BRABUS-Pakket 22"-Maybach
 (A15)

Prijs € 84900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
 Configuratie 4x4
 Wielbasis 285 cm
 Lichtmetalen velgen ✓
 Vering type spiraalvering

Cabine

Cruise control ✓
 Airconditioning ✓
 Aantal airbags 6
 Achterwisser ✓
 Parkeerhulp Voor en achterkant
 Elektrische ramen ✓
 Elektrische spiegels ✓
 GPS navigatie ✓
 Kleur Antraciet
 Verwarmde spiegels ✓
 Achteruitrij camera ✓

Aandrijflijn

Motorvermogen (0 Pk)
 Brandstof benzine
 Distributie type Distributieketting
 Soort versnellingsbak Automaat
 Stuurbechrachting ✓
 ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
 ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Laadbak lengte 92 cm
 Laadbak breedte 150 cm
 Laadbak hoogte 116 cm
 Laadvloer hoogte 73 cm
 Doorrijhoogte 114 cm
 Imperiaal Geen
 Achtersluiting enkele deur

Stoelen

Zitplaatsen 5
 Stoelbekleding leder
 Comfort stoel links en rechts

Opmerkingen

Opmerkingen
 G63 AMG BRABUS-Pakket
 22"-Maybach
 Harman-Kardon-Sound
 Stoel-Koeling Etc.

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 285/40R22,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 285/40R22,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen