

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI



Itemnr 308955
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Gesloten
 Registratiejaar 2012 / 01
 Kilometerstand 178.582 km

Chassisnummer
 WDB9066331S588996

Technische conditie

Opmerkingen

AC AUTOMAAT

(A15)

Prijs € 12450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	1.550 kg
Eigen gewicht	1.950 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.800 kg
Wielbasis	366 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	✓
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Geen
Getint glas	✓
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Tussenschot	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Grijs
Metallic	✓
Verwarmde spiegels	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	95 Kw (129 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbeheersing	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Middellang – Verhoogd dak
Laadbak lengte	334 cm
Laadbak breedte	175 cm
Laadbak hoogte	196 cm
Laadvloer hoogte	73 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	500 kg
Merk laadklep	dollandia dhlsp 05
Plateau grootte	130x145

Opmerkingen

Opmerkingen	AC AUTOMAAT
-------------	-------------

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

2



Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen