

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI



Itemnr 309353
 Soort Bestelwagen
 Specificatie
 Registratiejaar 2018 / 09
 Kilometerstand 312.907 km
Chassisnummer
 WDB9071331N005652

Technische conditie 

Opmerkingen
 AC AUTOMAAT MBUX EURO6
 (A15)



Prijs € 17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	910 kg
Eigen gewicht	2.590 kg
Totaalgewicht	3.500 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.000 kg
Wielbasis	367 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Airconditioning	✓
Aantal airbags	1
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
Kleur	Wit
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	120 Kw (163 PK)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbeheersing	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	Extra lang – Standaard dak
Laadbak lengte	365 cm
Laadbak breedte	225 cm
Laadbak hoogte	236 cm
Laadvloer hoogte	88 cm
Doorrijhoogte	220 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	achterklep

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	750 kg
Merk laadklep	DHOLANDIA
Plateau grootte	160x232

Opmerkingen

Opmerkingen	AC AUTOMAAT MBUX EURO6
-------------	------------------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	3 mm

Contact informatie



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Opbouw



Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1
Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2
Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen